



VERBALE PROVA **DI EVACUAZIONE**

(art.15 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998)



Istituto Comprensivo Statale **“S. GIOVANNI BOSCO”**

di PORTICO di CASERTA (CE)

Distretto Scolastico n. 16

sede Legale : Via Trento, 36

81050 Portico di Caserta (CE)

Tel. e Fax 0823 691434 - 0823 695009

CEIC82900P@istruzione.it




CEIC82900P@pec.istruzione.it



Sedi operative: (n. 4 Edifici Scolastici e Ufficio Segreteria)

- 1) **Via Trento, 36 - Scuola SECONDARIA I GRADO -**
- 2) **Portico Centro (via P.di Piemonte) -Scuola PRIMARIA-**
- 3) **Portico Musicile (via A.Diaz) -Scuola PRIMARIA e INFANZIA-**
- 4) **Via Collodi -Scuola dell' INFANZIA -**



Studio Tecnico
MORELLI & Partners



IL DATORE DI LAVORO:

Prof. Salvatore FALCO

IL RESPONSABILE del S.P.P.:

Dott. Arch. Giuseppe MORELLI

IL RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI :

Prof.ssa Maria Rosaria CLEMENTE

Studio Tecnico MORELLI & Partners – via Albana 26/28-81055 S.Maria C.V. (CE) –

cell.338.6802666 - tel. e fax 0823.795149 - P.IVA 02570380614- e-mail: il segno@tiscali.it

VERBALE

PROVA DI EVACUAZIONE

Il giorno **Giovedì 08.03.2018**, si è svolta a partire dalle ore 10,50 la prova di evacuazione presso i quattro edifici che compongono **l'Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" di Portico di Caserta (CE)**.

La simulazione, per ciascun edificio scolastico, è stata eseguita dopo aver sensibilizzato sull'argomento -durante le settimane precedenti- sia gli insegnanti e che gli allievi.

Hanno preso parte alla prova **"simulazione terremoto"** le figure sensibili in servizio nei distinti quattro edifici scolastici.

Le misurazioni dei tempi di esodo sono avvenute con la supervisione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (interno) Prof. Arch. Giuseppe MORELLI.

L'esodo si è svolto con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche ed in maniera ordinata.

Gli alunni APRI-FILA e CHIUDI-FILA hanno svolto diligentemente il proprio compito.

Tutti si sono riuniti nei "LUOGHI SICURI" individuati ed hanno ordinatamente atteso i tempi necessari alla compilazione dei MODULI DI RACCOLTA DATI contenuti nei registri di classe, quindi, al segnale di cessato pericolo sono rientrati nelle rispettive aule didattiche.

Di seguito vengono descritti gli esiti delle prove effettuate in data odierna secondo l'ordine di svolgimento delle stesse :

Prova effettuata presso

➤ la **Scuola dell'Infanzia "Collodi"**

Edificio di via Collodi:

=====ESITO POSITIVO=====;

l'esercitazione si è svolta nei tempi di =====2',15"=====;

Prova effettuata presso

➤ la **Scuola Primaria e dell'Infanzia "Musicile"**

Edificio di via A. Diaz:

=====ESITO POSITIVO=====;

l'esercitazione si è svolta nei tempi di ===== **2',13"**=====.

Prova effettuata presso

➤ la **Scuola Primaria "Portico Centro"**

Edificio di via Principe di Piemonte:

===== **ESITO POSITIVO**=====;

l'esercitazione si è svolta nei tempi di ===== **2',10"**=====;

Prova effettuata presso

➤ la **Scuola Secondaria di I grado "San Giovanni Bosco"**

Via Trento, 36:

===== **ESITO POSITIVO**=====;

l'esercitazione si è svolta nei tempi di ===== **2',12"**=====;

O S S E R V A Z I O N I E R I C H I E S T E
ALL'ENTE LOCALE :

Si precisa che oltre a sollecitare all'Ufficio Tecnico (manutenzione/edilizia scolastica) del **COMUNE DI PORTICO DI CASERTA**, gli interventi già richiesti con le precedenti note, occorre che i predetti Uffici comunali facciano eseguire **CON SOMMA URGENZA** i seguenti ulteriori lavori:

- 1) ➤ accurata verifica/eliminazione, nell'edificio scolastico COLLODI, della buca apertasi nella pavimentazione cementizia presente tra le aule delle sezioni "E" ed "F", ovvero nella zona in cui attualmente il Comune sta facendo eseguire i lavori di manutenzione alla copertura dell'edificio scolastico.
- 2) accurata revisione in TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI dell'impianto di segnalazione emergenza (sirene, pulsanti, ecc...) finalizzata ad eseguire i lavori per far funzionare correttamente e/o comunque potenziare l'impianto di segnalazione sonora di emergenza;
- 3) accurata revisione-installazione in TUTTI GLI EDIFICI

SCOLASTICI delle strisce antiscivolo delle rampe delle scale e delle rampe per disabili, nonché delle zone esterne dei quattro edifici scolastici, utilizzate come percorsi pedonali in ingresso e uscita dagli stessi;

- **4)** accurata realizzazione in TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI, da eseguirsi mediante tinteggiatura orizzontale e/o opportuna segnaletica verticale, secondo le planimetrie di evacuazione già fornite all'Ente Locale, di tutti i PUNTI DI RACCOLTA da utilizzare in caso di evacuazione.

Il presente Verbale viene trasmesso in data odierna al Comune di Portico di Caserta per la realizzazione dei lavori da effettuare con somma urgenza, chiaramente descritti nel presente atto.

Del che è verbale . L.C.S.

PORTICO DI CASERTA, 08 Marzo 2018



Il Datore di lavoro
Prof. Salvatore FALCO

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Arch. Giuseppe MORELLI

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Prof.ssa M. Rosaria CLEMENTE

M. Rosaria Clemente